

BTV West-Vlaanderen
Jan Breydelstraat 98
8530 HARELBEKE
056 70 54 05
056 70 54 22
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

VME RESIDENTIE PRINCESS
PA DEGANDT WILLY

WESTENDELAAN 160B
8430 MIDDELKERKE

O. Ref. : 2017/7/CT00060663/CTR005561/A0001 K00060663/S1/JV1/JVA/NWVL007284
U. Ref. :

Verslagdatum : 30/01/2017 Tel. + Fax : 059 30 50 09 /
Verslagnummer : 0444-170130-03 - 0134-160920-08 Direct : -

VERSLAG VAN HET PREVENTIEF ONDERZOEK VAN PERSONENLIFTEN

Datum onderzoek : 30/01/2017
Periodiciteit : 6 maandelijks Aard : algemeen onderzoek
Plaats van onderzoek : V.M.E. RESIDENTIE PRINCESS DISTELLAAN 29
8434 WESTENDE
Aanwezige personen : -
Het volgende onderzoek : 30/07/2017

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

Gebouw/Plaats	Merk	Type	Fabr.Nr.	Jaar	Stops	Max. Last/pers.	BSL
Residentie / inkom	Sodimas CE0892	Hydraulisch indirect	2000/90	2000	7	400 kg - 5 pers	B

2. ONDERZOEK

Overeenkomstig werkinstructie 10IH033P, volgens bepalingen van het KB 09.03.2003 & 10.12.2012:

Algemeen - Driemaandelijks of Jaarlijks:

Aanwezigheid van reglementaire aanduidingen en documenten m.b.t. het dossier, EG-markering.

Algemene staat van:

- remmen, deurcontacten en grendelingen, ophangmiddelen en bevestigingen van kabels, kettingen, of vijzels, m.i.v. de draagconstructie van de kooi en het tegengewicht (balansgewicht).
- mechanismen, geraamten, kooi- en tegengewichtgeleidingen, schachtwanden, buffers, deuren, schachtput, machinekamer en schijvenruimte(n), inspectieluiken,
- de elektrische installatiedelen zoals kabels, zekeringen, stopcontacten,
 - Algemene staat en functionele werking van normale- en noodverlichtingen, communicatie-inrichtingen, hoofd- en noodstopchakelaars, loop- en snelheidsbegrenzers, inrichtingen tegen overbelasting en tot vrije val of oversnelheid [manueel], normale- en noodbedieningen
 - Beperkt - Zesmaandelijks: Enkel bij tussentijds onderzoek van toepassing; bovenstaand punt a).

3. VASTSTELLINGEN EN NOTAS

3.1. Vaststellingen

lift - sodimas ce0892 - hydraulisch indirect - 2000/90 - 2000 - 7 stops

- 1 autonome werking zonelamp is na te zien (2e Herhaling)
- 2 Autonome werking alarmbel is na te zien. (1e Herhaling)
- 3 Autonome werking communicatiesysteem is na te zien. (1e Herhaling)
- 4 Werking noodverlichting is na te zien. (1e Herhaling)

3.2. Nota's

Geen

3.3. Kenmerken onderhoudsbedrijf, volgens fabricatienummer.

Fabr.Nr.	Onderhoudsbedrijf
2000/90	Thyssen Krupp

3.4. Status moderniseringsprogramma of aanpassingen, volgens fabricatienummer

Fabr.Nr.	Status
2000/90	Risicoanalyse werd uitgevoerd op 21/10/2014 (134/141021/03). Volgende risicoanalyse dient te gebeuren voor 21/10/2029.

4. BESLUIT

(zie kolom BSL, achteraan rubriek 1. - Algemene beschrijving en kenmerken)

- A. Bij het onderzoek van het toestel werd niets abnormaal vastgesteld. Het toestel mag verder gebruikt worden.
- B. Het toestel mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd, en ten laatste voor het volgende preventieve onderzoek, verholpen worden aan de vermelde vaststellingen.
- C. Het toestel kan niet veilig meer gebruikt worden, tengevolge de vermelde vaststelling(en):
 - Een bijkomend verslag van dringende verwittiging is opgemaakt:
 - Ingevolge artikel 6.§3 is een aanvullend onderzoek na herstelling verplicht:
- N. Niet aangeboden, of niet kunnen onderzoeken
- V. Volledig buiten dienst.
- T. Tijdelijk buiten dienst.

5. MEDEDELINGEN

1. Algemene principes m.b.t. het onderzoek:
 - De onderzoeken gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visueel onderzoek, de controle van de goede staat van de delen die veilig bereikbaar en manueel hanteerbaar zijn en tot de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen waarvan het onderzoek mogelijk is zonder belasting of zonder demontage.
 - De vaststellingen betreffen de delen in de staat waarin deze zich bevinden en hebben geen betrekking op het concept dat het voorwerp kan uitmaken van de onderzoeken voor indienstelling conform art. 280 van het ARAB of eindcontrole (richtlijn 95/16/EG / KB 12/08/2008 of richtlijn 2014/33EU KB 12/04/2016), alsook enige risicoanalyse(s) of modernisering.
2. Bij elke omvorming of modernisering van het toestel, waardoor zijn kenmerken wijzigen wat de veiligheid van het gebruik ervan betreft, moet krachtens artikel 4.§2 een onderzoek voor de heringebruikname gebeuren door de e.d.t.c. dewelke volgens artikel 5.§4 de risicoanalyse(s) heeft uitgevoerd.
 - Voor toestellen dewelke in dienst werden genomen na 01/07/1999 of het EG-kenmerk CE dragen en binnen 10 jaar na indienstelling of eindcontrole een omvorming of modernisering hebben ondergaan, dient de aangemelde instantie dewelke de eindcontrole heeft uitgevoerd, schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.
3. Bij sommige vaststellingen met herhaling kan het organisme ertoe verplicht zijn bij een volgend onderzoek een ongunstig besluit (C) te formuleren waardoor het toestel niet verder gebruikt mag worden. Verslagen welke zulke besluitcode vermelden kunnen steeds opgevraagd worden door de toezichhoudende overheid en gerechtelijke instanties.
4. De eigenaar of beheerder is gehouden, ingevolge art 12, elk ongeval waarvan het toestel onderwerp heeft uitgemaakt mede te delen aan de bevoegde administratieve dienst aangewezen ter uitvoering van de wet en aan de betrokken e.d.t.c.
5. Betekenis van de nota's: betreffen organisatorische gegevens of vermelding van waarnemingen dewelke buiten het kader van dit onderzoek vallen maar toch een gevaar kunnen betekenen: deze hebben als dusdanig geen invloed tot de algemene besluitvorming. (BSL)
6. Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden, tenzij elk blad hiervan de kenmerkende gegevens

van het onderzoek en het toestel bevat. [o.a. toepassing van artikel 8, aanwezigheid van werkgevers in het gebouw]

De agent-onderzoeker,

voor De Directeur,

0444 DIDIER VERSTRAETE

Ing CAILLIAU G., Sectormanager

