



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14266781/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME Aton
p/a Imasbo - LaPlage
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

RES ATON, Zwaluwenlaan 15, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 25/10/2022



Uitgevoerd door: KOEN DEMUYNCK (5331)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Coopman
Type	-
Serienummer	M64
Jaar van indienststelling	1978
Klant nummer van het toestel	SB0278

Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2023

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift SB0278	Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi	De alarmbel in de kooi werkt niet. Te verhelpen. (De lift was origineel voorzien van een alarmbel).		!
	Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek	Elektrische kabel van het vangcontact is af te schermen aan de ingang (rappe! 2)		!
	Kooiverlichting	De kooiverlichtingsarmatuur is terug vast te zetten.		!

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14266781/00/NL/000

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en
geheel

2

Laat zo snel mogelijk
de opmerkingen
verhelpen

3

Volgende periodieke controle in 04/2023
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingnorth@vincotte.be.
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

ORIGINEEL

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	10125098	Snelheid (m/s)	0,52
Natuur	Personenlift	Machinekamer	Met Machinekamer
Installateur	Coopman	Beveiliging kooitoeegang	Lichtgordijn
Type	-	Onderhoud	De Lift
Serienummer	M64	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Jaar van indienststelling	1978	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	24/11/2020
Klant nummer van het toestel	SB0278	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/60895167/00/NL
Nominale last (kg)	300	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Ja
Aantal personen	4	Laatste risicoanalyse waarvoor attest van regularisatie werd afgeleverd uitgevoerd op	01/03/2005
Aantal stopplaatsen	6	Attest van regularisatie afgeleverd door	Vinçotte
Type gebouw	Consument	Attest van regularisatie afgeleverd op	06/03/2014
Aantal toegangen	6	Ref. attest van regularisatie	GEN/11/60453466/00/NL
Aandrijving	Elektrisch (tractie)		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen:

Extra opmerkingen binnen het kader van het onderzoek:

- Elektrische kabel van het vangcontact is af te schermen aan de ingang (rappel: 2)



Kooiverlichting:

- De kooiverlichtingsarmatuur is terug vast te zetten.



Machinekamer 2/2 -> Bidirectioneel communicatiesysteem van de kooi:

- De alarmbel in de kooi werkt niet. Te verhelpen. (De lift was origineel voorzien van een alarmbel).



Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Veiligheidsdossier -> Nota datum regularisatie:

- Tijdens de laatste risicoanalyse op deze liftinstallatie werden risico's vastgesteld, volgens het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, dienen de modernisatiewerken en bijhorende inspectie (art. 5.4) ten laatste uitgevoerd te zijn op volgende datum: Datum: 1/3/2023



Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerking kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

Volgende controle: 04/2023

ORIGINEEL