

BTV West-Vlaanderen
Ter Waarde 43
8900 IEPEER
056 70 54 05
056 70 54 22
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

OTIS LIFTEN

T.A.V. DHR. CHANTERIE DIETER
STATIONSSTRAAT 34
1702 GROOT-BIJGAARDEN

IEPER, 23/03/22

O/Ref. : CT00020614/K00020614/EV/WVL
U/Ref. : Bestelbonnummer: 34SAHUOD
Tel. :
Verslagnr. : 0367-220316-02

VERSLAG VAN BIJKOMENDE CONTROLE VAN EEN PERSONENLIFT

M.B.T HERSTELLING: **OF RENOVATIE:**

Datum van controle : 16/03/2022
Plaats van controle : RESIDENTIE EDEN BEACH
KONING RIDDERDIJK 23 8434 WESTENDE
Aanwezige personen : Dhr. Chanterie Dieter voor Otis

1. KENMERKEN VAN HET TOESTEL

Gebouw / Plaats	Merk, Type	Fabr. Nr.	Jaar	# stops	Max. last (kg) / # pers.
Residentie / inkom	Westlift Tractie	/	1989	12 stops	320 kg / 4 personen

2. CONTROLE

Overeenkomstig werkinstructie 10lh035. Enkel de aangepaste of veranderde delen werden gecontroleerd, i.f.v. de algemene werking en veiligheidskring(en) van het toestel.

Specifiek: Plaatsing nieuw stuurbord

Uitgevoerde beproevingen met belasting i.f.v. normtechnische criteria:

Zonder belasting Met nominale last Met overlast

3. INBREUKEN EN OPMERKINGEN

3.1. Inbreuken:

- Lifttechnisch:
Geen
- Bouwkundig:
Geen

3.2. Opmerkingen:

- 1 Identificatienummer Otis: ACD80.

3.3. Status moderniseringsprogramma of aanpassingen:

- Het toestel voldeed voorheen reeds aan het KB 09/03/2003 en wijzigingen, bijlage 1.
 Het toestel voldoet nog niet aan het KB 09/03/2003 en wijzigingen, bijlage 1.
(zie verslagen preventieve controle / risicoanalyse)

4. BESLUIT Enkel onderstaande tekst is van toepassing : A

- A.** Dit toestel mag terug in dienst worden genomen of verder gebruikt worden.
B. Dit toestel mag terug in dienst worden genomen, of verder gebruikt worden. Het is evenwel wenselijk dat binnen de kortst mogelijke tijd gevolg wordt gegeven aan de vermelde inbreuken.
C. Het toestel kan niet veilig meer gebruikt worden, tengevolge de vermelde inbreuk(en): (*)
Een aanvullende controle is dringend noodzakelijk.

5. MEDEDELINGEN

- Algemene principes m.b.t. de controle
 - De controles gebeuren zonder voorafgaande demontage en zijn beperkt tot een visuele controle, de controle van de goede staat van de delen die veilig bereikbaar en manueel hanteerbaar zijn, en tot de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
 - de inbreuken betreffen de delen in de staat waarin deze zich bevinden en beperken zich tot de huidige stand van de techniek.
 - de inbreuken hebben geen betrekking op het concept dat het voorwerp kan uitmaken van de controles voor indienstelling of eindcontrole (richtlijn 95/16/EG / KB 12/08/2008 OF 2014/33/EU / KB 12/04/2016)
- Bij elke omvorming van het toestel, waardoor zijn kenmerken wijzigen, wat de veiligheid van het gebruik ervan betreft, moet krachtens artikel 4.§2 van het KB van 09/03/2003 en wijzigingen een controle voor de heringebruikname gebeuren door de e.d.t.c.
- Ingevolge bepalingen van artikel 4§1 van het KB van 09/03/2003 en wijzigingen dient een volgende risicoanalyse te gebeuren binnen de 15 jaar na de vorige risicoanalyse
- De eigenaar, beheerder of preventiedienst is gehouden, ingevolge art. 12 van het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, elk ongeval waarvan het toestel onderwerp heeft uitgemaakt mede te delen aan de betrokken e.d.t.c. en aan de bevoegde overheidsdienst.
- Betekenis van de opmerkingen: betreffen organisatorische gegevens, of vermelding van waarnemingen dewelke buiten het kader van deze controle vallen maar toch een gevaar kunnen betekenen: deze hebben als dusdanig geen invloed tot de besluitvorming.
- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden, tenzij elk blad hiervan de kenmerkende gegevens van de controle en het toestel bevat. [o.a. toepassing van art. 8 van het KB van 09/03/2003 en wijzigingen, aanwezigheid van werkgevers in het gebouw]

De agent-bezoeker,
0367 JEFFREY BEAUPREZ

vr. De Directeur,
Ing CAILLIAU G., Sectormanager

