



Verslag

VERSLAG NR

GEN/10/14929922/00/NL/000

Origineel

IN OPDRACHT VAN

VME Residentie Impala Sun Palace
P/A Laplage-Imasbo
Distellaan 34
8434 Middelkerke

Uw 100310773
klantnummer:
Contractnummer 1130441/1000
r:



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Impala Sun Palace, Haverstraat 40, 8400 Oostende



Uitgevoerd op:

09/12/2024 09:23 - 10:11



Uitgevoerd door: ANDY DEWILDE (6873)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

Natuur	Personenlift
Installateur	Coopman
Modernisatiefirma	Andere
Type	-
Serienummer	O0557
Jaar van indienststelling	2000

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 06/2025

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VINCOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 buildingreportingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

Materiaal	Inspectiepunt	Opmerking	Afbeelding	
Personenlift 00557	Veiligheidsdossier	Er werden werken aan de lift uitgevoerd die als transformatie worden beschouwd, een controle voor herindienststelling volgens Art. 4.2 van het KB van 9 maart 2003 en wijzigingen is noodzakelijk. Gelieve ons te contacteren om deze controle uit te voeren alvorens de lift verder te gebruiken. Nieuwe buffer in liftput (rappel: 1)		X

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag
zorgvuldig en
geheel

2

Voer de nodige
herstellingen zo snel
mogelijk uit

3

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 06/2025
Laat echter steeds controleren bij wijziging of
uitbreiding

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

ID:	20314392	Aantal toegangen	6
Natuur	Personenlift	Aandrijving	Hydraulisch indirect
Installateur	Coopman	Machinekamer	Met Machinekamer
Modernisatiefirma	Andere	Beveiliging kooitoegang	Kooideur
Type	-	Laatste risicoanalyse uitgevoerd door	Vinçotte
Serienummer	O0557	Laatste risicoanalyse uitgevoerd op	26/08/2010
Jaar van indienststelling	2000	Ref. verslag laatste risicoanalyse	GEN/11/30148078/00/NL/000
Nominale last (kg)	320	Laatste risicoanalyse met opmerkingen	Nee
Aantal personen	4	Digi Tag	https://taqr.io/8661333e0c0f75f1c8d9fe3dc3e0d35e
Aantal stopplaatsen	6	Naam onderhoudsbedrijf	Andere
Type gebouw	Consument		

Basis en inhoud van het onderzoek:

- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie
- Het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17/03/2005, 13/05/2005, 10/12/2012 en 27/11/2022 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

Veiligheidsdossier:

- Er werden werken aan de lift uitgevoerd die als transformatie worden beschouwd, een controle voor herindienststelling volgens Art. 4.2 van het KB van 9 maart 2003 en wijzigingen is noodzakelijk. Gelieve ons te contacteren om deze controle uit te voeren alvorens de lift verder te gebruiken. Nieuwe buffer in liftput (rappel: 1)



Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

Volgende controle: na het verhelpen van de opmerking(en)