


Opdrachtgever:

VME Residentie Vendome
P/a Rodim nv
Distellaan 34
8434 Westende

14.04.2006
N.V. weelid.
Dov 058 / 23.76.38


U.ref:

O.ref:

VERSLAGNUMMER: 2006/0320/108/05PHA

ONDERZOEK VOOR RISICOANALYSE VAN EEN LIFTINSTALLATIE
(KB van 09.03.2003 inzake beveiliging van liften)

I. ALGEMENE GEGEVENS:

Datum van onderzoek : 20/03/2006
Plaats van onderzoek : Residentie Vendome, Meeuwenlaan 2, Westende
Eigenaar van het toestel : VME Residentie Vendome
Aanwezige personen : /

Frank of Herdt

II. HOOFDKENMERKEN:

Beschrijving : Elektrische tractielift
Constructeur : Herbo
Merk : Herbo
Fabricatienummer : 98-14
Bouwjaar : 1998
Jaar indienststelling : 1998
Aantal stopplaatsen : 11
Nominale last : 400 kg
Hijssnelheid : onbekend
Gebruiker : de lift is niet aangepast voor rolstoelgebruikers

III. ONDERZOEK:

Het onderzoek betrof de risicoanalyse van een personenliftinstallatie volgens de eisen van KB van 9 maart 2003

IV. VASTSTELLINGEN:

Nota:

- 1) De goede werking van de vanginrichting zal getest worden bij herkeuring van de liftinstallatie nadat de modernisatiewerken zijn uitgevoerd.
- 2) De berekeningen van de buffers, de hijskabel, de geleiders, de tractievoorwaarde en de elektromechanische rem werd niet uitgevoerd. Hiertoe dient het kooigewicht en het tegengewicht opgegeven te worden.

Maatregelen onmiddellijk te nemen

geen

Maatregelen te nemen voor 1 januari 2013

- 1) Er is onvoldoende verlichting in de kooi aan de bedieningsconsole. (minimum 50 Lux noodzakelijk)
- 2) Een verlichtingsschakelaar in de schacht is te voorzien, bedienbaar vanaf het laagste bediende niveau.
- 3) De schacht moet over de gehele lengte worden voorzien van verlichting (min 50 Lux).
- 4) Een attest is voor te leggen waaruit blijkt dat de remschoenen van de liftinstallatie asbestvrij zijn.

Maatregelen te nemen voor 1 januari 2018

- 1) De verlichting van de stopplaatsen moet minimum 50 Lux bedragen op 1m boven de vloer. Dit is aan te passen op verdieping 4.
- 2) Op het kooidak is een leuning met tussenleuning op halve hoogte te voorzien die minstens 70 cm hoog is op de plaatsen waar de afstand van de kooi tot de schachtwand meer dan 30 cm en minder dan 85 cm bedraagt. Op plaatsen waar een leuning dient geplaatst te worden moet een stootplint van min 100 mm hoogte voorzien worden.
- 3) Het toegangsluik of -deur van de machinekamer bevat geen veiligheidsslot dat altijd van binnenuit kan geopend worden.
- 4) Rond de gaten die een opening vormen naar de schacht zijn opstaande randen van minstens 50 mm te voorzien.
- 5) De vloer van de machinekamer is slipvrij te maken.

DE AGENT ONDERZOEKER

Patrick Hauwstraete 108

Nota:

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) o.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de EDTC BTI vzw.

DE DIREKTEUR

