



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/14263039/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

VME Residentie Wembley
P/A Laplage-Imasbo
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

Residentie Wembley, Priorijlaan 26, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 28/10/2022



Uitgevoerd door: KOEN DEMUYNCK (5331)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

| | |
|---------------------------|--------------|
| Natuur | Personenlift |
| Installateur | Thiery |
| Modernisatiefirma | Thyssen |
| Type | - |
| Serienummer | 6013 |
| Jaar van indienststelling | 1972 |

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

EEN CONTROLE MOET WORDEN UITGEVOERD NA HET VERHELPEN VAN DE DRINGENDE OPMERKINGEN

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 04/2023

Verslag verificatie
door FOD



Of via
vincotte.be/verify

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vincotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme | Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

| Materiaal | Inspectiepunt | Opmerking | Afbeelding | |
|-------------------|-------------------------|--|--|---|
| Personenlift 5074 | | <p>Veiligheidsdossier: het attest van regularisatie ontbreekt. Volgens het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 en wijzigingen, dient de beheerder de modernisatiewerken te laten keuren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een attest van regularisatie aan de beheerder. (rappel: 6)</p> | | X |
| | Inrichting machinekamer | <p>Er bevinden zich vreemde voorwerpen in de machinekamer, te verhelpen. (rappel: 2)</p> |  | ! |

! = met opmerking, N.A. = niet aangehouden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Voer de nodige herstellingen zo snel mogelijk uit

3

Verwittig Vincotte voor de hercontrole

4

Volgende periodieke controle in 04/2023
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

| | | | |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| ID: | 10125284 | Type gebouw | Consument |
| Natuur | Personenlift | Aantal toegangen | 12 |
| Installateur | Thiery | Aandrijving | Elektrisch (tractie) |
| Modernisatiefirma | Thyssen | Machinekamer | Met Machinekamer |
| Type | - | Beveiliging kooitoegang | Kooideur |
| Serienummer | 6013 | Onderhoud | De Lift |
| Jaar van indienststelling | 1972 | Laatste risicoanalyse uitgevoerd door | Vinçotte |
| Klant nummer van het toestel | 5074 | Laatste risicoanalyse uitgevoerd op | 21/05/2021 |
| Nominale last (kg) | 450 | Ref. verslag laatste risicoanalyse | GEN/11/60996474/00/NL |
| Aantal personen | 6 | Laatste risicoanalyse met opmerkingen | Ja |
| Aantal stopplaatsen | 12 | | |

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - Preventieve inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

- Veiligheidsdossier: het attest van regularisatie ontbreekt. Volgens het Koninklijk Besluit van 09/03/2003 en wijzigingen, dient de beheerder de modernisatiewerken te laten keuren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Deze dienst geeft een attest van regularisatie aan de beheerder. (rappel: 6)

Opmerkingen:

Machinekamer 1/2 -> Inrichting machinekamer:

- Er bevinden zich vreemde voorwerpen in de machinekamer, te verhelpen. (rappel: 2)



Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Besluit



Het materiaal mag niet verder gebruikt worden ten gevolge van vermelde opmerking(en) met dringende buitendienststelling die een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker of iemand die voor het onderhoud tussenkomt. Het materiaal mag slechts opnieuw in dienst worden genomen nadat een aanvullende controle is uitgevoerd.

Volgende controle: na het verhelpen van de opmerking(en)

ORIGINEEL