



Verlag

VERSLAG NR

GEN/10/13868144/00/NL/000

IN OPDRACHT VAN

V.M.RES.ACAPULCO P/A AGENCE LA PLAG
Distellaan 34
8434 Middelkerke



040 - INSP

Periodieke inspectie op locatie

RES ACAPULCO, Meeuwenlaan 5, 8434 Middelkerke



Uitgevoerd op: 05/05/2021



Uitgevoerd door: DERRICK DECRAMER (5642)

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Personenlift, 11 toegangen | 1 | stuk |
| Personenlift, 12 toegangen | 1 | stuk |

ALGEMEEN BESLUIT

De controle resulteerde in volgende besluiten:

| | | | |
|------|---|------|---|
| N.A. | 1 | stuk | Het materiaal werd niet aangeboden of slechts gedeeltelijk gecontroleerd, Zonder bijkomend onderzoek kunnen wij ons niet uitspreken over het verdere gebruik van het materiaal. |
| ! | 1 | stuk | Het materiaal mag verder gebruikt worden, er moet zo snel mogelijk aan de opmerkingen verholpen worden |

EEN VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE MOET UITGEVOERD WORDEN IN 10/2021

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vinçotte

VINÇOTTE vzw

Erkend controleorganisme I Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 77 91 buildingnorth@vincotte.be
BTW BE 0402.726.875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



OVERZICHTSLIJST GECONTROLEERDE TOESTELLEN

| Materiaal | Serienummer | Klantnummer | Volgende controle | Besluit |
|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------|
| Personenlift | 725554 | 3235 | 10/2021 | ! |
| Personenlift | 725556 | 5144 | voor gebruik | N.A. |

V = zonder opmerking, ! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

ORIGINEEL

OVERZICHT VAN DE TE NEMEN ACTIES

| Materiaal | Inspectiepunt | Opmerking | Afbeelding | |
|-------------------|-----------------|--|---|---|
| Personenlift 3235 | Noodverlichting | De noodverlichting is defect, te verhelpen. (rappel: 1) |  | ! |
| Personenlift 5144 | | bidirectioneel communicatiesysteem: onze proef is zonder effect gebleven, gelieve de goede werking ervan na te zien. (rappel: 2) | | X |

! = met opmerking, N.A. = niet aangeboden, X = opmerking met buitendienststelling

WELKE STAPPEN MOET U NEMEN?

1

Lees dit verslag zorgvuldig en geheel

2

Laat zo snel mogelijk de opmerkingen verhelpen

3

Volgende periodieke controle in 10/2021
Laat echter steeds controleren bij wijziging of uitbreiding

Voor de aanvraag van de hercontrole neemt u contact op met buildingnorth@vincotte.be.
De volgende periodieke controle wordt door Vincotte ingepland.

GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN HET GECONTROLEERDE MATERIAAL

/ Lift 1 (links)

| | | | |
|------------------------------|--------------|--|---------------------------|
| ID: | 10125094 | Aandrijving | Elektrisch (tractie) |
| Natuur | Personenlift | Machinekamer | Met Machinekamer |
| Installateur | Thiery | Beveiliging kooitoevang | Kooideur |
| Type | - | Onderhoud | De Lift |
| Serienummer | 725554 | Laatste risicoanalyse uitgevoerd door | Vinçotte |
| Jaar van indienststelling | 1972 | Laatste risicoanalyse uitgevoerd op | 25/06/2019 |
| Klant nummer van het toestel | 3235 | Ref. verslag laatste risicoanalyse | GEN/11/60792311/00/NL/000 |
| Nominale last (kg) | 600 | Laatste risicoanalyse met opmerkingen | Ja |
| Aantal personen | 8 | Attest van regularisatie afgeleverd door | Vinçotte |
| Aantal stopplaatsen | 11 | Attest van regularisatie afgeleverd op | 09/07/2012 |
| Type gebouw | Consument | Ref. attest van regularisatie | GEN/11/60363712/00/NL/000 |
| Aantal toegangen | 11 | | |

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen:

Machinekamer 2/2 -> Noodverlichting:

- De noodverlichting is defect, te verhelpen. (rappel: 1)



Besluit



Het materiaal mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de opmerkingen. Opgelet: door 'herhaling' van een opmerkingen kunnen wij er toe verplicht zijn bij een volgende controle een ongunstig besluit te formuleren waardoor het materiaal niet verder mag gebruikt worden.

Volgende controle: 10/2021

ORIGINEEL

/ Lift 2 (rechts)

| | | | |
|------------------------------|--------------|--|---------------------------|
| ID: | 10125095 | Aandrijving | Elektrisch (tractie) |
| Natuur | Personenlift | Machinekamer | Met Machinekamer |
| Installateur | Thiery | Beveiliging kooitogang | Kooideur |
| Type | - | Onderhoud | De Lift |
| Serienummer | 725556 | Laatste risicoanalyse uitgevoerd door | Vinçotte |
| Jaar van indienststelling | 1972 | Laatste risicoanalyse uitgevoerd op | 25/06/2019 |
| Klant nummer van het toestel | 5144 | Ref. verslag laatste risicoanalyse | GEN/11/60792312/00/NL/000 |
| Nominale last (kg) | 600 | Laatste risicoanalyse met opmerkingen | Ja |
| Aantal personen | 8 | Attest van regularisatie afgeleverd door | Vinçotte |
| Aantal stopplaatsen | 12 | Attest van regularisatie afgeleverd op | 09/07/2012 |
| Type gebouw | Consument | Ref. attest van regularisatie | GEN/11/60363712/00/NL/001 |
| Aantal toegangen | 12 | | |

Basis en inhoud van het onderzoek:

- KB van 09/03/2003 gewijzigd door de KB's van 17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012 betreffende de beveiliging van liften - halfjaarlijkse inspectie

Opmerkingen met buitendienststelling:

- bidirectioneel communicatiesysteem: onze proef is zonder effect gebleven. gelieve de goede werking ervan na te zien. (rappel: 2)

Nota:

Schacht -> Staat van paraatheid vanginrichting:

- Wij hebben nagegaan dat de onderdelen van de vanginrichting die zonder voorafgaand demonteren te bereiken zijn, zich nog steeds in staat van paraatheid bevinden. Dit onderzoek laat echter niet toe ons uit te spreken over hun doeltreffendheid. Wij houden ons te uwer beschikking om een werkingsproef uit te voeren.

Opmerkingen:

Karakteristieken -> Controle uitvoerbaar:

- Niet gecontroleerd: tijdelijk buiten gebruik of in herstelling. Eventuele openstaande opmerkingen werden hernomen in dit verslag maar niet opnieuw gecontroleerd.



N.A.

Besluit

Het materiaal mag niet verder gebruikt worden. Dit materiaal werd slechts gedeeltelijk of niet nagekeken, een bijkomend onderzoek is vereist alvorens de herindienstname.

Volgende controle: voor gebruik

ORIGINEEL