



516/10/2012

**AIB-VINÇOTTE Belgium** - Vereniging zonder winstoogmerk  
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel  
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com  
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**  
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde  
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be  
Contactpersoon: LUC VAN DE WALLE, Heffen en Hijzen

• Onze gegevens  
Verslag nr.: GEN/11/30227092/00/NL/000

Contractref.: /000000

• Uw gegevens  
Ref: Na modernisatie/09.07.2012

• Interventiegegevens  
Plaats: RES ACAPULCO - Meeuwenlaan 5 - 8434 Middelkerke  
Datum: 09/07/2012  
Uitgevoerd door: DEWISPELAERE NICO/9805

V.M.RES.ACAPULCO P/A AGENCE LA PLAGE  
Distellaan 34  
8434 Westende(Middelkerke)  
België

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VOOR HERINDIENSTSTELLING VAN EEN PERSONENLIFT

### HOOFDKENMERKEN

Aard :	personenlift	Aantal toegangen:	11
Merk :	Thiery	Nominale last:	600 kg
Type :	elektrisch	Aantal personen:	8
Bouwjaar :	1972	Nominale snelheid:	1,00 m/s
Fabricagenummer :	725554		

Ref. verslag van de risicoanalyse: GEN/11/30027427/00/NL/000 van 26/05/2004  
Ref. laatste verslag van preventieve inspectie: 26/06/2012

### BASIS EN INHOUD VAN ONS ONDERZOEK

Onderzoek voor herindienststelling nà :

- omvormingswerken ; overeenkomstig artikel 4 § 2
- modernisatiewerken ; overeenkomstig artikel 5 § 4

van het KB van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door het KB van 17 maart 2005 en 13 mei 2005.

Tijdens dit onderzoek werd de conformiteit en veilige werking nagezien van de onderdelen die het voorwerp uitmaakten van de uitgevoerde werken.

### BESLUIT VAN HET ONDERZOEK

Wij hebben de controles uitgevoerd zoals voorzien in de rubriek 'basis en inhoud van ons onderzoek'.

- Wij noteren dat het laatste verslag van de preventieve inspectie het gebruik van de lift toelaat.
- Het onderzoek bracht geen ernstige risico's of gebreken aan het licht waardoor het veilig gebruik van de lift niet zou verzekerd zijn. De lift mag opnieuw in dienst. Er dient echter zo spoedig mogelijk verholpen te worden aan de punten vermeld in de rubriek 'opmerkingen'.
- Alle veiligheidsmaatregelen te nemen vóór 01/01/2013 werden uitgevoerd. Dit verslag doet eveneens dienst als attest van regularisatie voorzien in het KB van 9 maart 2003(art. 5 § 4), gewijzigd door het KB van 17 maart 2005.
- Alle veiligheidsmaatregelen te nemen vóór 01/01/2018 werden uitgevoerd. Dit verslag doet eveneens dienst als attest van regularisatie voorzien in het KB van 9 maart 2003 (art. 5 § 4), gewijzigd door het KB van 17 maart 2005.

Datum van afdruk: 28/09/2012

Aantal blz.: 2

Bijlage(n):

Distributie: or.  
cc.



## **NOOT**

Dit verslag is in het veiligheidsdossier van de lift te bewaren.  
De volgende risicoanalyse dient uitgevoerd te worden vóór: 26/05/2014

## **UITGEVOERDE MODERNISATIE / OMVORMING :**

- aanpassingswerken volgens verslag risicoanalyse GEN/11/30027427/00/NL/000 van 26/05/2004

## **OPMERKINGEN**

### **Met weigering tot gevolg**

Nihil

### **Zonder weigering tot gevolg**

- Elektrische aansluiting distributie in machinekamer is te verbeteren.
- Verlichting stopplaatsen: lichtintensiteit moet op alle bordessen mix. 50 lux op 1m. boven de bordesvloer.



**AIB-VINÇOTTE Belgium** - Vereniging zonder winstoogmerk  
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel  
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com  
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**  
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde  
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be  
Contactpersoon: LUC VAN DE WALLE, Heffen en Hijzen

• Onze gegevens  
Verslag nr.: GEN/11/30227092/00/NL/001

Contractref.: /000000

• Uw gegevens  
Ref: Na modernisatie/09.07.2012

• Interventiegegevens  
Plaats: RES ACAPULCO - Meeuwenlaan 5 - 8434 Middelkerke  
Datum: 09/07/2012  
Uitgevoerd door: DEWISPELAERE NICO/9805

V.M.RES.ACAPULCO P/A AGENCE LA PLAGÉ  
Distellaan 34  
8434 Westende(Middelkerke)  
België

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VOOR HERINDIENSTSTELLING VAN EEN PERSONENLIFT

### HOOFDKENMERKEN

Aard :	personenlift		
Merk :	Thiery	Aantal toegangen:	12
Type :	elektrisch	Nominale last:	600 kg
Bouwjaar :	1972	Aantal personen:	8
Fabricagenummer :	725556	Nominale snelheid:	1,00 m/s

Ref. verslag van de risicoanalyse: GEN/11/30027427/00/NL/000 van 26/05/2004  
Ref. laatste verslag van preventieve inspectie: 26/06/2012

### BASIS EN INHOUD VAN ONS ONDERZOEK

Onderzoek voor herindienststelling na :

- omvormingswerken ; overeenkomstig artikel 4 § 2
- modernisatiewerken ; overeenkomstig artikel 5 § 4

van het KB van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door het KB van 17 maart 2005 en 13 mei 2005.

Tijdens dit onderzoek werd de conformiteit en veilige werking nagezien van de onderdelen die het voorwerp uitmaakten van de uitgevoerde werken.

### BESLUIT VAN HET ONDERZOEK

Wij hebben de controles uitgevoerd zoals voorzien in de rubriek 'basis en inhoud van ons onderzoek'.

- Wij noteren dat het laatste verslag van de preventieve inspectie het gebruik van de lift toelaat.
- Het onderzoek bracht geen ernstige risico's of gebreken aan het licht waardoor het veilig gebruik van de lift niet zou verzekerd zijn. De lift mag opnieuw in dienst. Er dient echter zo spoedig mogelijk verholpen te worden aan de punten vermeld in de rubriek 'opmerkingen'.
- Alle veiligheidsmaatregelen te nemen vóór 01/01/2013 werden uitgevoerd. Dit verslag doet eveneens dienst als attest van regularisatie voorzien in het KB van 9 maart 2003(art. 5 § 4), gewijzigd door het KB van 17 maart 2005.
- Alle veiligheidsmaatregelen te nemen vóór 01/01/2018 werden uitgevoerd. Dit verslag doet eveneens dienst als attest van regularisatie voorzien in het KB van 9 maart 2003 (art. 5 § 4), gewijzigd door het KB van 17 maart 2005.

Datum van afdruk: 28/09/2012

Aantal blz.: 2

Bijlage(n):

Distributie: or.  
cc.



## NOOT

Dit verslag is in het veiligheidsdossier van de lift te bewaren.  
De volgende risicoanalyse dient uitgevoerd te worden vóór: 26/05/2014

## UITGEVOERDE MODERNISATIE / OMVORMING :

- aanpassingswerken volgens verslag risicoanalyse GEN/11/30027427/00/NL/000 van 26/05/2004

## OPMERKINGEN

### Met weigering tot gevolg

Nihil

### Zonder weigering tot gevolg

- Elektrische aansluiting distributie in machinekamer is te verbeteren.
- Verlichting stopplaatsen: lichtintensiteit moet op alle bordessen mix. 50 lux op 1m. boven de bordesvloer.