



AIB-VINÇOTTE Belgium - Vereniging zonder winstoogmerk
ERKEND CONTROLEORGANISME - Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerlaan 80 - B-1030 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875 - Internet: www.vincotte.com
 Safety, quality and environmental services

ORIGINEEL

Contract beheerd door: **Zetel VLAANDEREN**
Bollebergen 2A Bus 12 / B-9052 Gent Zwijnaarde
Tel.: +32(0)9 244.77.11 - Fax: +32(0)9 244.77.15 - E-Mail : gent@vincotte.be
Contactpersoon: LUC VAN DE WALLE, Heffen en Hijzen

• Onze gegevens
Verslag nr.: GEN/11/60398974/00/NL/000

Contractref.: 2082525/350000

• Uw gegevens
Ref: /

• Interventiegegevens
Plaats: Residentie Branding - Koning Ridderdijk 51 - 8434 Westende(Middelkerke)
Datum: 28/01/2013
Uitgevoerd door: Moerman Krist/1573

COSMOLIFT NV
Maaltemeers, 5
9052 Zwijnaarde
België

VERSLAG VAN ONDERZOEK VOOR HERINDIENSTSTELLING VAN EEN PERSONENLIFT

HOOFDKENMERKEN

Aard:	Personenlift	Aantal toegangen:	11
Merk:	VDB	Nominale last:	300 kg
Type:	Tractie	Aantal personen:	4
Bouwjaar:	1990	Nominale snelheid:	0.66 m/s
Fabricagenummer:	V92730		
Ref. verslag van de risicoanalyse:	30060992		

BASIS EN INHOUD VAN ONS ONDERZOEK

Onderzoek voor herindienststelling nà:

modernisatiewerken ; overeenkomstig artikel 5 § 4
van het KB van 09 maart 2003, betreffende de beveiliging van liften, gewijzigd door de koninklijke besluiten van
17/03/2005, 13/05/2005 en 10/12/2012.

Tijdens dit onderzoek werd de conformiteit en veilige werking nagezien van de onderdelen die het voorwerp uitmaakten
van de uitgevoerde werken.

BESLUIT VAN HET ONDERZOEK

Wij hebben de controles uitgevoerd zoals voorzien in de rubriek 'basis en inhoud van ons onderzoek'.

- Wij noteren dat het laatste verslag van de preventieve inspectie het gebruik van de lift toelaat.
- Het onderzoek bracht geen ernstige risico's of gebreken aan het licht waardoor het veilig gebruik van de lift niet zou verzekerd zijn. De lift mag opnieuw in dienst. Er dient echter zo spoedig mogelijk verholpen te worden aan de punten vermeld in de rubriek 'opmerkingen'.
- Alle veiligheidsmaatregelen werden uitgevoerd. Dit verslag doet eveneens dienst als attest van regularisatie, voorzien in het KB van 9 maart 2003 en wijzigingen.

Datum van afdruk: 30/01/2013
Aantal blz.: 2
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY
Directeur Generaal



NOOT

Dit verslag is in het veiligheidsdossier van de lift te bewaren.
De volgende risicoanalyse dient uitgevoerd te worden vóór: 12/01/2021

UITGEVOERDE MODERNISATIE / OMVORMING:

- uitrustingen in de machinekamer
- uitrustingen in de schacht
- lichtgordijn

OPMERKINGEN

Met weigering tot gevolg

Nihil

Zonder weigering tot gevolg

- Buiten het kader van de risicoanalyse is volgende vastgesteld:
- Handvat ter hoogte van toegang machinekamer is terug vast te zetten.
- Bedieningsaanduidingen ter hoogte van inspectiebesturing zijn terug aan te brengen.