

COFELY Services nv/sa  
Boulevard Simon Bolivarlaan 34 - 1000 Brussels - BELGIUM  
tel. +32 2 206 02 11 - fax +32 2 206 03 20  
info.cofely.be@engie.com  
www.engie-cofely.be

## RAPPORT D'INTERVENTION INTERVENTIEVERSLAG

DATE / DATUM: 25/11/2021 MATÉRIEL / MATERIAAL: Det. Infrarouge  
CLIENT / KLANT: RESIDENCE BELLEVUE MARQUE / MERK: BETRA  
VOTRE / UW REF.: TYPE: SAS 2  
NOTRE / ONZE REF.: J. ILEN 00-53-0074

Entretien / Onderhoud  
 Dépannage / Herstelling  
 M.E.S. / Indienststelling

**Description / Beschrijving:** Entretien 2021  
A mon arrivée, Pentode en mode TEST et relais silencieux enlevés  
- Echange standard de 19 détecteurs (1x), 102 de chausse (5x)  
étage + 1 (10), étage + 2 (2x), étage + 4 (1)  
- Test de l'ensemble des détecteurs + lampes de rappel  
sauf détecteurs inaccessibles: Haute tension, Chambres 6, 7, 10, 3, 25,  
30-32, 61, 69, 73, 81, 84, 91  
- Test des boutons puissants + Test des silencieux ok  
- Contrôle des batteries et de la charge p de  
- Contrôle du Pentode  
Fin de l'intervention

**Matériel utilisé / Gebruikt materiaal:**

Nombre Aantal	Description Omschrijving	Nombre Aantal	Description Omschrijving
17	détecteurs IONIQUES	7	101
2	" OPTIQUES	4	120

**Remarque / Opmerking:** 4 détecteurs à réviser en pléfond (voir rapport de charge qui sera joint)  
- Vu l'âge de l'installation nous ne pouvons plus garantir l'échange standard des détecteurs  
- L'installation est dédoublée

**Conclusion / Conclusie:** Sauf remarques, l'installation est en bon état de fonctionnement

<b>Déplacement / Verplaatsing</b> (Aller simple/H: 120km Enkele reis) Km: 114,5	<b>Intervention / Interventie</b> Arrivée / Aankomst: 11h00 Départ / Vertrek: 16h30	<b>Signature technicien / Handtekening techniek:</b>  Nom / Naam: M. N. van G. M.
---	---	---

<b>Signature client / Handtekening klant:</b> Nom / Naam: Sabine	<b>Technicien / Techniek ID:</b> Dispatching Nom / Naam: Dispatching PROM:
--	--